
	Patrimônio Ferroviário de Minas Gerais	01	02. SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN - MG
03.	LINHA: RFFSA - SR2 BELO HORIZONTE (LINHA A BRASÍLIA)		
	RAMAL: TRECHO DE BELO HORIZONTE A UBERABA		
	SUB-RAMAL: S000		

04. MUNICÍPIO/DISTRITO Juatuba / Sede		05. CÓDIGO IPHAN:						
		UP	LXXX	RXXX	SXXX	MUN	TIPO	ORDEN
		MG	L001	R001	S000	04 (B)	EST	01
06. DENOMINAÇÃO Conjunto da Estação Juatuba (Estação Juatuba)		08. ANO DE CONSTRUÇÃO 1911		09. Número Tombo RFFSA: 2202333 (residência) 2202334 (estação) 2202335 (residência)				
07. TIPO DO BEM DE ACORDO COM O USO ORIGINAL: <input checked="" type="checkbox"/> Estação <input type="checkbox"/> Armazenamento <input type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Administrativo <input checked="" type="checkbox"/> Residencial <input type="checkbox"/> Superestrutura <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Subestação elétrica								
10. ENDEREÇO: R. João Saliba, 520 Centro CEP 35675-000								
11. KM LINHA/RAMAL Km 61		12. COORDENADAS:			LATITUDE (°): S 19° 57' 02,5"		ALTITUDE (m): 716	
					LONGITUDE (°): W 44° 20' 37,8"		ERRO HORIZONTAL (m): 14	
13. USO ORIGINAL: Estação e residencial				14. USO ATUAL: Residencial				
15. USUÁRIO/POSSE/CONCESSÃO ATUAL: Robson Quirino do Nascimento								
16. NÍVEL DE PRESERVAÇÃO:		EXTERNO: <input checked="" type="checkbox"/> original <input type="checkbox"/> modificado <input type="checkbox"/> totalmente alterado/substituído INTERNO: <input checked="" type="checkbox"/> original <input type="checkbox"/> modificado <input type="checkbox"/> totalmente alterado/substituído						
17. ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO:		EXTERNO: <input type="checkbox"/> bom <input checked="" type="checkbox"/> regular <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> ruínas INTERNO: <input type="checkbox"/> bom <input checked="" type="checkbox"/> regular <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> ruínas						
18. CARACTERIZAÇÃO DO BEM:		ESTRUTURA/MATERIAIS:						
COBERTURA		<input checked="" type="checkbox"/> cerâmico(a) <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> vidro <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
PAREDES		<input checked="" type="checkbox"/> alvenaria portante <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> pedra/rocha <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
ESQUADRIAS, VEDAÇÃO JANELAS E PORTAS		<input type="checkbox"/> alvenaria portante <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input checked="" type="checkbox"/> vidro <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
PISO		<input checked="" type="checkbox"/> cerâmico(a) <input type="checkbox"/> pedra/rocha <input checked="" type="checkbox"/> madeira Tábua <input checked="" type="checkbox"/> concreto <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
COMPONENTE ESTRUTURAL		<input checked="" type="checkbox"/> alvenaria portante <input type="checkbox"/> pedra/rocha <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
FUNDAÇÃO		<input type="checkbox"/> alvenaria portante <input checked="" type="checkbox"/> pedra/rocha <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
19. FAZ PARTE DE CONJUNTO FERROVIÁRIO?		<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> bem isolado		20. LINHA/RAMAL EM OPERAÇÃO?		<input checked="" type="checkbox"/> ativa <input type="checkbox"/> desativada <input type="checkbox"/> erradicada		
21. POSSUI BENS MÓVEIS E INTEGRADOS?		<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não		22. POSSUI VIGILÂNCIA?		<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não		
23. QUE TIPO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS?		[-] escritório/equipamento		[-] rodante		[-] documental		
24. O CONJUNTO DE BENS MÓVEIS NECESSITARÁ DE UM LEVANTAMENTO ESPECÍFICO EM ETAPA POSTERIOR?		<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não						
25. NÍVEL DE PROTEÇÃO EXISTENTE PARA O BEM:		<input type="checkbox"/> municipal <input type="checkbox"/> estadual <input type="checkbox"/> federal <input checked="" type="checkbox"/> nenhum						
26. DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO/AMBIÊNCIA/INTERVENÇÕES/SITUAÇÃO DO CONJUNTO/ENTORNO IMEDIATO DO BEM: O conjunto é composto por 04 edificações. O imóvel da estação localiza-se na área urbana, é usada como residência. Não sofreu intervenções significativas, janelas e portas originais, o piso na área da residência é em assoalho de madeira em bom estado de conservação e parte em cerâmica também original. Na área do escritório e armazém, dentro do imóvel da estação, que encontra-se fora de uso, o é em taco e concreto, também está preservada a grande porta em madeira que corre sobre trilhos. O telhado no lado externo está parcialmente danificado e faltando telhas e causando avarias nas paredes. Na plataforma de embarque/desembarque parte do reboco está soltando e sofreu alguns reparos, o piso recebeu cobertura em concreto e a estrutura da cobertura é em madeira tipo mão francesa. De modo geral o imóvel mantém todas as características originais.								
27. EXISTE INTERESSE LOCAL NA UTILIZAÇÃO DO BEM?		<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não		28. QUE TIPO DE USO? Manter o uso original (residencial)				

Patrimônio Ferroviário de Minas Gerais		01,	02.
		SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN - MG	
03.	LINHA	RFFSA - SR2 BELO HORIZONTE (LINHA A BRASÍLIA)	
	RAMAL	TRECHO DE BELO HORIZONTE A UBERABA	
	SUB-RAMAL	S000	

029. NOME DO ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO QUE TEM INTERESSE:

Morador local

30. CONTATO LOCAL

Robson Quirino do Nascimento (31) 3535-1278

31. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Ao lado da estação existe um imóvel, de uso original como subestação elétrica, é construção padrão moderna em alvenaria com cobertura em telhas de amianto, está abandonado, com sujeira e pichações.

Ainda fazem parte do conjunto mais dois imóveis de uso residencial, conforme segue:

No 519 - Patrimônio 2202333 - Mantém as características originais, sofreu intervenções nas portas e janelas e estado de conservação está bom

No 520 - Patrimônio 2202335 - Mantém as características originais e estado de conservação regular

32. DATA:

17/03/10

HORA: 13:30

33. TÉCNICO RESPONSÁVEL

Frederico Bruno Soares
Arquiteto, CREA 87776/D

Ana Maria Resende

Historiadora

Coordenação Técnica

Carine Pereira Vasconcelos

Arquiteta, CREA 77590/D

34. CÓDIGO/CONTROLE DAS FOTOS

Ver Anexos

35. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO EM FOLHA ANEXA

Ver Ficha 02



Foto 01 - Vista da estação. 17/03/10



Foto 02 - Vista da residência. Data: 17/03/10



Foto 03 - Vista da subestação elétrica. Data: 17/03/10



Foto 04 - Vista da residência. Data: 17/03/10

Patrimônio Ferroviário de Minas Gerais		01.	02.
Minas Gerais		SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN - MG	
03.	LINHA	RFFSA - SR2 BELO HORIZONTE (LINHA A BRASÍLIA)	
	RAMAL	TRECHO DE BELO HORIZONTE A UBERABA	
	SUB-RAMAL	S000	

MAPA ESQUEMÁTICO DA LINHA
 Estação Juatuba

