


Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC  
 Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED  
 Laboratório de Patrimônio Cultural - LabPac



**SPECULA - Sistema de Pesquisa e Referência sobre Patrimônio Cultural em SC  
 (Projeto de extensão)**

<b>Bem</b>	Igreja de Sant'Ana de Vila Nova
<b>Tipo</b>	Edificado
<b>Localização</b>	R. Santana, 294-336 - Vila Nova
<b>Município</b>	Imbituba
<b>Coordenadas</b>	-28.259380, -48.685269
<b>Trajectoria</b>	<p>A igreja é um exemplar da arquitetura religiosa no litoral brasileiro associado à ocupação portuguesa.</p> <p>A construção da igreja teria origem na edificação, em 1747, de uma capela de pau a pique, coberta com palhas, em devoção a Santa Ana. Uma imagem da santa teria sido colocada no altar pelos seus construtores (açorianos e madeirenses que haviam chegado a Santa Catarina e se deslocado para o povoado de Vila Nova). Em 1753 foi autorizada a criação da Paróquia. A construção da igreja foi feita neste período, com conclusão em 1765. As dificuldades econômicas vividas pela localidade influenciaram, ao longo dos anos, o estado de conservação da igreja (já em 1842 a comarca de Laguna solicitava ao governo da Província de Santa Catarina que a restaurasse).</p> <p>A igreja de Sant'Ana (ou Santana) pertenceu à Paróquia do Mirim até 1951, junto com as capelas de Imbituba, Roça Grande e Araçatuba. Ao completar 230 anos, sofreu reformas, sendo erguida mais uma torre.</p>
<b>Descrição</b>	Fachada principal composta por duas torres sineiras que ladeiam o corpo central (que apresenta porta, duas janelas logo acima da porta e, ao alto, no frontão, um "óculo" – abertura que lembra um olho). Apresenta paredes de um metro de espessura, pedra sobre pedra, com abundante argamassa de barro, areia e óleo de baleia.
<b>Proteção</b>	Bem tombado em nível estadual (Decreto nº 2.995 de 25 de junho de 1998).
<b>Condições</b>	Uso religioso.
<b>Observações</b>	No mês de julho acontece a Festa de Sant'Ana e do Divino Espírito Santo.
<b>Fotos (imagem)</b>	

	
<b>Fotos (créditos)</b>	Img 1: Fotografia não identificado. Foto presente no Processo de tombamento FCC nº 103/98. Img 2: Fotografia não identificado. Foto presente no Processo de tombamento FCC nº 103/98.
<b>Sistematização</b>	Débora Garcia Mortimer (UDESC), 26/04/2011.
<b>Atualização</b>	
<b>Revisão</b>	
<b>Referências</b>	<p>Processo de tombamento estadual de edificação denominada de Igreja de Sant' Ana de Villa Nova (Processo nº 103/98, Protocolo FCC 557/978). Arquivo da Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação Catarinense de Cultura.</p> <p>Sítio eletrônico da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina: <a href="http://www.adjorisc.com.br/jornais/opopular/colunas/revivendo-a-historia-imbitubense/distritos-1-freguesia-de-santa-ana-de-vila-nova-1.325014">http://www.adjorisc.com.br/jornais/opopular/colunas/revivendo-a-historia-imbitubense/distritos-1-freguesia-de-santa-ana-de-vila-nova-1.325014</a> Acesso em 26 de abril de 2011.</p> <p>Sítio eletrônico da Prefeitura de Imbituba: <a href="http://www.imbituba.sc.gov.br/a-cidade/historia">http://www.imbituba.sc.gov.br/a-cidade/historia</a> Acesso em 26 de abril de 2011.</p>