

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

1. Município: ITAÚNA

2. Distrito: SEDE

3. Designação: PROPRIEDADE PARTICULAR

4. Endereço: ESQUINA DA RUA GODOFREDO GONÇALVES c/ Rua Cel. JOÃO DE CERQUEIRA LIMA

5. Propriedade: MIGUEL AUGUSTO GONÇALVES DE SOUZA

6. Responsável: MIGUEL AUGUSTO GONÇALVES DE SOUZA

7. Histórico/Descrição:

Imóvel construído pelo Dr. Augusto Gonçalves de Souza Moreira, primeiro Prefeito do município de Itaúna que veio a falecer sem terminar a construção. A construção prosseguiu então por seu filho Dr. Dario Gonçalves de Souza que ali fixou residência em 1920.

Imóvel construído no início do século, no estilo neoclássico, planta irregular, constante de dois pavimentos com platibandas lateral e frontal. O telhado é de cerâmica plana, composto de 9 águas, um beiral lateral de caibro corrido e cumeeira perpendicular. É implantado com afastamento lateral direito e frontal, acima do nível da rua. A estrutura é monolítica, de tijolo, com revestimento de reboco e pintura em látex. Nas portas os enquadramentos são em massa, as vergas são retas e as esquadrias são em madeira do tipo de abrir. As vedações são em folhas de vidro e de madeira. As janelas são de peitoril, com enquadramento em massa, as vergas retas, as esquadrias de madeira do tipo folha, com vedações em folhas de vidro com veneziana e folhas de madeira.

O imóvel está em desuso, em péssimo estado de conservação, em situação de completo abandono.

8. Uso Atual:

- Residencial
- Institucional
- Industrial
- Serviços
- Comercial
- Outros

9. Proteção Legal:

- Federal
- Estadual
- Municipal
- Nenhuma

10. Observações:

FOTO 9 X 12

11. Estado de Conservação:

- Excelente
- Regular
- Bom
- Péssimo

Observações:





INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO
ACERVO CULTURAL

Minas Gerais

Brasil

IPAC/MG

FICHA DE CAMPO

Código:

1. Município:

Itaúna

2. Distrito:

3. Designação:

Antigo Escritório (Companhia Industrial) Itanense

4. Endereço:

Rua Cosme e Damião Gonçalves - Cel. João Cerqueira Lima

5. Propriedade:

Miguel Augusto Gonçalves de Souza

HISTÓRICO

Epoca construtiva

Início do século

Obs.:

TIPOLOGIA

Partido

Colonial Neocolonial Art Decó Moderna Contemporânea
 Eclética ⇒ Neoclássico Neogótico Neoromano

Caracterização estilística

Planta ⇒ Regular Irregular

Volúmetria ⇒ Nº de pavimentos 2 pavimentos

Cobertura

Platibanda ⇒ Lateral Frontal Laje plana impermeabilizada

Telhado

Material ⇒ Cerâmica ⇒ Curva Plana / Fibrocimento Metálica

Nº de águas ⇒ 5 águas

Beiral ⇒ Lateral ⇒ Encimilhado Cachorrada Beira Seveira Cachorro aferente Caibro corrido
 Frontal ⇒ Encimilhado Cachorrada Beira Seveira Cachorro aferente Caibro corrido

Cumeeira ⇒ Perpendicular Paralela

Implantação

Afastamento ⇒ Lateral Esquerdo Lateral Direito Frontal Fundos

Nível ⇒ Abaixo do nível da rua No nível da rua Acima do nível da rua

Sistema Construtivo

Estrutura ⇒ Autônoma Mista Monolítica Alvenaria ⇒ Tijolo Pedra Adobe Pau-a-pique

Revestimento ⇒ Reboco Pedra

Pintura ⇒ Calçação Látex

Vãos

Portas

Enquadramento ⇒ Massa Pedra Madeira Outros

Verga ⇒ Reta Arco Pleno Arco Abatido Ogival Três centros Alteada Triangular Outros

Esquadrias ⇒ Material ⇒ Metálica Madeira Tipo ⇒ Abrir Sanfonada De correr

Vedação ⇒ Folha de vidro Folha de Madeira Folha de madeira com almofadas Treliça
 Metálica Sanfonada Metálica Lisa Grades de ferro

Janelas

Tipo de Vão ⇒ Óculo/Seteira De peitoril Rasgada por inteiro

Enquadramento ⇒ Massa Pedra Madeira Outros

Verga ⇒ Reta Arco Pleno Arco Abatido Ogival Três centros Alteada Triangular Outros

Esquadrias ⇒ Material ⇒ Metálica Madeira Tipo ⇒ Folhas Guillotina De correr

Vedação ⇒ Folha de vidro Folha de Madeira Folha de madeira com almofadas Treliça
 Calha folha de madeira em treliça Veneziana

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Uso atual ⇒ Residencial Institucional Industrial Serviço Comercial Outros Abandonada

Estado de conservação ⇒ Excelente Bom Regular Péssimo

Entorno ⇒ Casa situada na esquina das ruas Cosme e Damião Gonçalves

de João de Cerqueira Lima onde se destaca a escola

Municipal Augusto Gonçalves