

	Patrimônio Ferroviário de Minas Gerais	01,	02. SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN - MG
03.	LINHA: RFFSA: SR2 - BELO HORIZONTE RAMAL: RAMAL GARÇAS DE MINAS SUB-RAMAL: S005		

04. MUNICÍPIO/DISTRITO Formiga/ Distrito Timboré		05. CÓDIGO IPHAN:						
		UF	LXXX	RXXX	SXXX	MUN	TIPO	ORDEM
06. DENOMINAÇÃO Antiga Estação Ferroviária de Timboré		MG	L001	R009	S005	06	EST	01
07. TIPO DO BEM DE ACORDO COM O USO ORIGINAL: <input checked="" type="checkbox"/> Estação <input type="checkbox"/> Armazenamento <input type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Administrativo <input type="checkbox"/> Residencial <input type="checkbox"/> Superestrutura <input type="checkbox"/> Outro		08. ANO DE CONSTRUÇÃO 1909		09. Número Tombo RFFSA: Não identificado				
10. ENDEREÇO: Rua Direita, s/nº Timboré - Formiga - Cep.: 37.290-000								
11. KM LINHA/RAMAL 470		12. COORDENADAS:			LATITUDE (°): S 20°27'37.9"		ALTITUDE (m): 788	
					LONGITUDE (°): WO 45°25'53.2"		ERRO HORIZONTAL (m): 10m	
13. USO ORIGINAL: Estação de Timboré				14. USO ATUAL: desativada				
15. USUÁRIO/POSSE/CONCESSÃO ATUAL: FCA (Ferrovias Centro-Atlântica)								
16. NÍVEL DE PRESERVAÇÃO:		EXTERNO: <input checked="" type="checkbox"/> original <input type="checkbox"/> modificado <input type="checkbox"/> totalmente alterado/substituído INTERNO: <input checked="" type="checkbox"/> original <input type="checkbox"/> modificado <input type="checkbox"/> totalmente alterado/substituído						
17. ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO:		EXTERNO: <input type="checkbox"/> bom <input checked="" type="checkbox"/> regular <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> ruínas INTERNO: <input type="checkbox"/> bom <input checked="" type="checkbox"/> regular <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> ruínas						
18. CARACTERIZAÇÃO DO BEM:		ESTRUTURA/MATERIAIS:						
COBERTURA		<input checked="" type="checkbox"/> cerâmico(a) <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> vidro <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro:						
PAREDES		<input checked="" type="checkbox"/> alvenaria portante <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> pedra/rocha <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro:						
ESQUADRIAS, VEDAÇÃO JANELAS E PORTAS		<input type="checkbox"/> alvenaria portante <input type="checkbox"/> madeira <input checked="" type="checkbox"/> vidro <input type="checkbox"/> concreto armado <input checked="" type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro:						
PISO		<input type="checkbox"/> cerâmico(a) <input type="checkbox"/> pedra/rocha <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> concreto <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro:						
COMPONENTE ESTRUTURAL		<input checked="" type="checkbox"/> alvenaria portante <input type="checkbox"/> pedra/rocha <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro:						
FUNDAÇÃO		<input checked="" type="checkbox"/> alvenaria portante <input type="checkbox"/> pedra/rocha <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro:						
19. FAZ PARTE DE CONJUNTO FERROVIÁRIO?		<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> bem isolado		20. LINHA/RAMAL EM OPERAÇÃO?		<input checked="" type="checkbox"/> ativa <input type="checkbox"/> desativada <input type="checkbox"/> erradicada		
21. POSSUI BENS MÓVEIS E INTEGRADOS?		<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não		22. POSSUI VIGILÂNCIA?		<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não		
23. QUE TIPO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS?		<input type="checkbox"/> - escritório/equipamento		<input type="checkbox"/> - rodante		<input type="checkbox"/> - documental		
24. O CONJUNTO DE BENS MÓVEIS NECESSITARÁ DE UM LEVANTAMENTO ESPECÍFICO EM ETAPA POSTERIOR?		<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não						
25. NÍVEL DE PROTEÇÃO EXISTENTE PARA O BEM:		<input type="checkbox"/> municipal <input type="checkbox"/> estadual <input type="checkbox"/> federal <input checked="" type="checkbox"/> nenhum						
26. DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO/AMBIÊNCIA/INTERVENÇÕES/SITUAÇÃO DO CONJUNTO/ENTORNO IMEDIATO DO BEM:		Localizada na área rural do município de Formiga no Distrito de Timboré. A Antiga Estação Ferroviária de Timboré fica a 30 km do Distrito Sede. Seguindo 24 km da rodovia asfaltada MG 354, a direita há a estrada em terra para Timboré/Fazenda Velha que permite acesso ao distrito. Com trânsito leve caracterizado por veículos pequenos, carroças e animais, a via de acesso possui mão dupla e é dimensionada para a circulação de dois veículos. As vias do povoado são em terra batida, e o encontro da via principal - estrada sentido Fazendas - com a via paralela a esta, determina ponto central da região que, local de encontro, abriga um bar/mercearia. A Capela Nossa Senhora Aparecida é marco na paisagem da localidade e, locada na via principal, concede as celebrações e festividades mais importantes do distrito.						
27. EXISTE INTERESSE LOCAL NA UTILIZAÇÃO DO BEM?		<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não						
28. QUE TIPO DE USO?		Não há interesse.						

	Patrimônio Ferroviário de Minas Gerais		01,	02.
			SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN - MG	
03.	LINHA	RFFSA: SR2 - BELO HORIZONTE		
	RAMAL	RAMAL GARÇAS DE MINAS		
	SUB-RAMAL	S005		

29. NOME DO ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO QUE TEM INTERESSE: Não há interesse.	
30. CONTATO LOCAL Secretária de cultura: Maria Ribeiro Andrada - (37)3322-5660	
31. INFORMAÇÕES ADICIONAIS O prédio da estação ainda existe mas esta totalmente abandonado.	32. DATA 28 / 10 / 09 HORA: 14:00h 33. TÉCNICO RESPONSÁVEL Arthur Roscoe Estagiário de arquitetura Ana Maria Resende Historiadora Coordenadora técnica Carine Pereira Vasconcelos Arquiteta, CREA 77590/D
 <p>Foto 01 - Vista da estação com a porta fechada em alvenaria. Data: 28/10/09.</p>	34. CÓDIGO/CONTROLE DAS FOTOS Ver anexos
	35. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO EM FOLHA ANEXA Ver ficha 02
	 <p>Foto 02 - Vista da estação, na outra fachada. Data: 28/10/09.</p>

03.		Patrimônio Ferroviário de Minas Gerais		01.	02.
		SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN - MG			
		LINHA	RFFSA: SR2 - BELO HORIZONTE		
	RAMAL	RAMAL GARÇAS DE MINAS			
	SUB-RAMAL	S005			

MAPA ESQUEMÁTICO DA LINHA
Antiga Estação Ferroviária de Timboré

