


Patrimônio Ferroviário de Minas Gerais		01	02. SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN-MG					
03.	LINHA RAMAL SUB-RAMAL	FEPASA: UR5 RAMAL DE PASSOS TRECHO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO A GUAXUPÉ						
04. MUNICÍPIO/DISTRITO Guaranésia / sede		05. CÓDIGO IPHAN:						
		UP	LXXX	RXXX	SXXX	MUN	TIPO	ORDEM
06. DENOMINAÇÃO Conjunto da Estação Guaranésia (Estação)		MG	L001	R001	S000	04	EST	01
07. TIPO DO BEM DE ACORDO COM O USO ORIGINAL: <input checked="" type="checkbox"/> Estação <input type="checkbox"/> Armazenamento <input type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Administrativo <input checked="" type="checkbox"/> Residencial <input checked="" type="checkbox"/> Superestrutura <input type="checkbox"/> Outro		08. ANO DE CONSTRUÇÃO 1912		09. Número Tombo FEPASA 355239				
10. ENDEREÇO: Praça José Teixeira de Moraes, 120, centro - CEP 37810-000								
11. KM LINHA/RAMAL 305		12. COORDENADAS:		13. USO ORIGINAL: Estação, residencial e caixa d'água				
		LATITUDE (°): S 21° 18' 23,5"		ALTITUDE (m): 950				
		LONGITUDE (°): W 47° 48' 13,8"		ERRO HORIZONTAL (m): 9				
		14. USO ATUAL: Estação, residencial e caixa d'água fora de uso		15. USUÁRIO/POSSE/CONCESSÃO ATUAL: Prefeitura Municipal de Guaranésia				
16. NÍVEL DE PRESERVAÇÃO:		EXTERNO: <input checked="" type="checkbox"/> original <input type="checkbox"/> modificado <input type="checkbox"/> totalmente alterado/substituído INTERNO: <input type="checkbox"/> original <input type="checkbox"/> modificado <input type="checkbox"/> totalmente alterado/substituído						
17. ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO:		EXTERNO: <input type="checkbox"/> bom <input checked="" type="checkbox"/> regular <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> ruínas INTERNO: <input type="checkbox"/> bom <input checked="" type="checkbox"/> regular <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> ruínas						
18. CARACTERIZAÇÃO DO BEM:		ESTRUTURA/MATERIAIS:						
COBERTURA		<input checked="" type="checkbox"/> cerâmico(a) <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> vidro <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
PAREDES		<input checked="" type="checkbox"/> alvenaria portante <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> pedra/rocha <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
ESQUADRIAS, VEDAÇÃO JANELAS E PORTAS		<input type="checkbox"/> alvenaria portante <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input checked="" type="checkbox"/> vidro <input type="checkbox"/> concreto armado <input checked="" type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
PISO		<input checked="" type="checkbox"/> cerâmico(a) <input type="checkbox"/> pedra/rocha <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input checked="" type="checkbox"/> concreto <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
COMPONENTE ESTRUTURAL		<input checked="" type="checkbox"/> alvenaria portante <input type="checkbox"/> pedra/rocha <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
FUNDAÇÃO		<input type="checkbox"/> alvenaria portante <input checked="" type="checkbox"/> pedra/rocha <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
19. FAZ PARTE DE CONJUNTO FERROVIÁRIO?		<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> bem isolado		20. LINHA/RAMAL EM OPERAÇÃO?				
				<input type="checkbox"/> ativa <input type="checkbox"/> desativada <input checked="" type="checkbox"/> erradicada				
21. POSSUI BENS MÓVEIS E INTEGRADOS?		<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não		22. POSSUI VIGILÂNCIA?				
				<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não				
23. QUE TIPO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS?		<input type="checkbox"/> escritório/equipamento		<input type="checkbox"/> rodante <input type="checkbox"/> documental				
24. O CONJUNTO DE BENS MÓVEIS NECESSITARÁ DE UM LEVANTAMENTO ESPECÍFICO EM ETAPA POSTERIOR?		<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não						
25. NÍVEL DE PROTEÇÃO EXISTENTE PARA O BEM:		<input type="checkbox"/> municipal <input type="checkbox"/> estadual <input type="checkbox"/> federal <input checked="" type="checkbox"/> nenhum						
26. DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO/AMBIÊNCIA/INTERVENÇÕES/SITUAÇÃO DO CONJUNTO/ENTORNO IMEDIATO DO BEM: O conjunto é composto por 03 edificações: O imóvel da estação está localizado na urbana próximo, no centro da cidade. Era usado como centro cultural mas no momento está desativado. Sofreu poucas intervenções como a troca de e janelas e colocação de forro PVC. Preserva forte característica arquitetônica original com tijolos a vista.								
27. EXISTE INTERESSE LOCAL NA UTILIZAÇÃO DO BEM?		<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não		28. QUE TIPO DE USO? Manter o uso atual (centro de cultura)				

		Patrimônio Ferroviário de Minas Gerais		01	02.
				SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN-MG	
03.	LINHA	FEPASA: UR5			
	RAMAL	RAMAL DE PASSOS			
	SUB-RAMAL	TRECHO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO A GUAXUPÉ			

029. NOME DO ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO QUE TEM INTERESSE:

Prefeitura Municipal de Guaranésia

30. CONTATO LOCAL

Telefone geral da prefeitura (35)3555-3556

31. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A plataforma de embarque/desembarque recebeu cobertura de concreto no piso.

Ainda faz parte do conjunto um imóvel, provavelmente usado como residência do agente de estação, que preserva as características originais. Está sendo usada como residência e encontra-se em bom estado de conservação, aparentemente não sofreu intervenções significativas.

Ainda no conjunto da estação existe uma caixa d'água usada para abastecer locomotivas que preserva suas características originais, com estrutura em alvenaria e reservatório em aço, em bom estado de conservação.

32. DATA:

HORA: 13:30

01/12/09

33. TÉCNICO RESPONSÁVEL

Varlei Marra
Gestor ambiental
Ana Maria Resende
Historiadora
Coordenação Técnica
Carine Pereira Vasconcelos
Arquiteta, CREA 77590/D

34. CÓDIGO/CONTROLE DAS FOTOS

Ver Anexos

35. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO EM FOLHA ANEXA

Ver Ficha 02



Foto 01 - Vista da estação. Data: 01/03/10




Foto 03 - Vista da residência. Data: 01/03/10



Foto 02 - Vista da estação. Data: 01/03/10



Foto 04 - Vista da caixa d'água. Data: 01/03/10

		Patrimônio Ferroviário de Minas Gerais	01.	02. SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN-MG
03.	LINHA RAMAL SUB-RAMAL	FEPASA: UR5 RAMAL DE PASSOS TRECHO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO A GUAXUPÉ		

MAPA ESQUEMÁTICO DA LINHA
 Conjunto da Estação Guaranésia

