
		Patrimônio Ferroviário de Minas Gerais	01	02.
		SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN - MG		
03.	LINHA RAMAL SUB-RAMAL	FEPASA: UR6 - RIBEIRÃO PRETO RAMAL DE TANCREDO FRANÇA S000		

04. MUNICÍPIO/DISTRITO Sacramento / Povoado de Cipó		05. CÓDIGO IPHAN:						
		UF	LXXX	RXXX	SXXX	MUN	TIPO	ORDEM
06. DENOMINAÇÃO Conj. Estação Cipó e bonde Sacramento (Estação)		MG	L004	R002	S000	03	EST	01
07. TIPO DO BEM DE ACORDO COM O USO ORIGINAL: <input checked="" type="checkbox"/> Estação <input type="checkbox"/> Armazenamento <input type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Administrativo <input checked="" type="checkbox"/> Residencial <input checked="" type="checkbox"/> Superestrutura <input type="checkbox"/> Outro		08. ANO DE CONSTRUÇÃO 1889			09. Número Tombo RFFSA: Não identificado			
10. ENDEREÇO: Povoado de Cipó, a 15Km do centro da cidade (estação) e Rua Joaquim Murtinho, 450 - Centro. CEP:38190-000 (bonde)								
11. KM LINHA/RAMAL 410	12. COORDENADAS:		LATITUDE (*): 19° 57' 28.5"S			ALTITUDE (m): 887		
			LONGITUDE (*): 47° 28' 27.1"O			ERRO HORIZONTAL (m): 8		
13. USO ORIGINAL: Estação, caixa d'água, casa do agente, residências e bonde		14. USO ATUAL: Residências e Palácio das Artes "Dr. José Zago Filho".						
15. USUÁRIO/POSSE/CONCESSÃO ATUAL: Particulares e Prefeitura								
16. NÍVEL DE PRESERVAÇÃO:		EXTERNO: <input checked="" type="checkbox"/> original <input type="checkbox"/> modificado <input type="checkbox"/> totalmente alterado/substituído INTERNO: <input checked="" type="checkbox"/> original <input type="checkbox"/> modificado <input type="checkbox"/> totalmente alterado/substituído						
17. ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO:		EXTERNO: <input type="checkbox"/> bom <input type="checkbox"/> regular <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> ruínas INTERNO: <input type="checkbox"/> bom <input type="checkbox"/> regular <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> ruínas						
18. CARACTERIZAÇÃO DO BEM:		ESTRUTURA/MATERIAIS:						
COBERTURA		<input checked="" type="checkbox"/> cerâmico(a) <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> vidro <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
PAREDES		<input checked="" type="checkbox"/> alvenaria portante <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> pedra/rocha <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
ESQUADRIAS, VEDAÇÃO JANELAS E PORTAS		<input type="checkbox"/> alvenaria portante <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input checked="" type="checkbox"/> vidro <input type="checkbox"/> concreto armado <input checked="" type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
PISO		<input checked="" type="checkbox"/> cerâmico(a) <input checked="" type="checkbox"/> pedra/rocha <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input checked="" type="checkbox"/> concreto <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
COMPONENTE ESTRUTURAL		<input checked="" type="checkbox"/> alvenaria portante <input type="checkbox"/> pedra/rocha <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
FUNDAÇÃO		<input checked="" type="checkbox"/> alvenaria portante <input type="checkbox"/> pedra/rocha <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> concreto armado <input type="checkbox"/> metálico <input type="checkbox"/> outro						
19. FAZ PARTE DE CONJUNTO FERROVIÁRIO?		<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> bem isolado			20. LINHA/RAMAL EM OPERAÇÃO? <input type="checkbox"/> ativa <input type="checkbox"/> desativada <input checked="" type="checkbox"/> erradicada			
21. POSSUI BENS MÓVEIS E INTEGRADOS?		<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não			22. POSSUI VIGILÂNCIA? <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não			
23. QUE TIPO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS?		<input type="checkbox"/> escritório/equipamento			<input type="checkbox"/> rodante		<input type="checkbox"/> documental	
24. O CONJUNTO DE BENS MÓVEIS NECESSITARÁ DE UM LEVANTAMENTO ESPECÍFICO EM ETAPA POSTERIOR?		<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não						
25. NÍVEL DE PROTEÇÃO EXISTENTE PARA O BEM:		<input type="checkbox"/> municipal <input type="checkbox"/> estadual <input type="checkbox"/> federal <input checked="" type="checkbox"/> nenhum						
26. DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO/AMBIÊNCIA/INTERVENÇÕES/SITUAÇÃO DO CONJUNTO/ENTORNO IMEDIATO DO BEM:		A estação encontra-se em um povoado pouco adensado, com bastante tradição para a cidade. A um projeto de fazer o antigo bonde ativar e ir até a estação, onde querem transformá-la em um espaço cultural multiuso, com arena e espaço para shows.						
27. EXISTE INTERESSE LOCAL NA UTILIZAÇÃO DO BEM?		<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não			28. QUE TIPO DE USO? Cultural e de Lazer			

Patrimônio Ferroviário de Minas Gerais		01.	02.
		SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN - MG	
03.	LINHA RAMAL SUB-RAMAL	FEPASA: UR6 - RIBEIRÃO PRETO RAMAL DE TANCREDO FRANÇA S000	

29. NOME DO ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO QUE TEM INTERESSE:
Prefeitura

30. CONTATO LOCAL
Virginia Dolabela de Lima - Diretora Geral de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Cultural
Email: virdol@gmail.com - pat.cultural@sacramento.com.br - (34)3351 5914 - (34)9155 8645
Amir - Superintendente de Cultura - (34)3351 1139

31. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Desativada em 1970
Existe um projeto para novo uso do complexo da estação no qual a Prefeitura está envolvida.
A estação foi construída em 2 fases.
A casa do chefe da estação deverá ser reutilizada como camarins. Atrás dela será construído um espaço multiuso.
Duas edificações de antigo uso residencial serão utilizadas como uma cafeteria.



Foto 01: Vista da estação. Data: 25/11/2009

32. DATA: 25 /11/2009 **HORA:** 8:00h


33. TÉCNICO RESPONSÁVEL
Débora Nogueira de São José
Arquiteta CREA MG 94935D
Eder Barbosa Simões
Arquiteto CREA MG 94766D
Ana Maria Resende
Historiadora
Coordenação Técnica
Carine Pereira Vasconcelos
Arquiteta, CREA 77590/D

34. CÓDIGO/CONTROLE DAS FOTOS
Vide anexos

35. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO EM FOLHA ANEXA
Vide ficha 02



Foto 02: Vista da casa do agente. Data: 25/11/2009

		Patrimônio Ferroviário de Minas Gerais		01.	02.
		Superintendência do IPHAN - MG			
03.	LINHA	FEPASA: UR6 - RIBEIRÃO PRETO			
	RAMAL	RAMAL DE TANCREDO FRANÇA			
	SUB-RAMAL	S000			

MAPA ESQUEMÁTICO DA LINHA
Conf. Estação Cipó e bonde Sacramento

