


Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
 Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED
 Laboratório de Patrimônio Cultural - LabPac



**SPECULA - Sistema de Pesquisa e Referência sobre Patrimônio Cultural em SC
 (Projeto de extensão)**

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bem | Bica da Carioca e tanques de lavação de roupas |
| Tipo | Edificado |
| Localização | Beco da Carioca, Logradouro CL 1793 |
| Município | São José |
| Coordenadas | -27.615611, -48.629186 |
| Trajatória | A carioca está situada em um beco rodeado por área verde, no início da rua Irineu Comelli, próximo à Igreja Matriz. Trata-se de uma fonte de água que era utilizada por mulheres escravizadas, no século XIX, para lavar roupas. O que era apenas uma nascente transformou-se, em 1840, em um organizado lavatório público, que cem anos depois foi reformado. A Bica da Carioca serviu a população até 1954, época da fundação da Companhia de Água. Dada a fama da qualidade da água, mesmo nos anos 1950 vinham ali moradores residentes em Florianópolis. Em sua última reforma, na década de 80, a área foi pavimentada e ajardinada, além de canalizada a água ainda existente. É utilizada em dias de festa da Igreja, como a do Divino Espírito Santo, onde são montadas barracas. |
| Descrição | Estrutura composta de ampla cisterna coberta, alimentada por córrego, construída de tijolos maciços com pináculos na cobertura e tanque com lavatórios de roupas. Em 1940, passou por reforma e as pedras foram substituídas por artefatos de cimento ondulados. Em sua última reforma, na década de 80, foi pavimentada, ajardinada e a água ainda existente, canalizada. |
| Proteção | Bem tombado em nível municipal (Decreto Municipal n. 18.694, de 2005). |
| Condições | Atualmente, o local encontra-se degradado, com as fontes d'água completamente poluídas por esgoto doméstico proveniente das casas localizadas à montante da fonte. O lixo costuma tomar a área, que também está sujeita a frequentes ações de depredação. |
| Observações | |
| Fotos (imagem) |  |
| Fotos (créditos) | Parecer e decreto de tombamento da A Bica da Carioca e Tanques de Lavagem de Roupas, extraído de: http://www.saojose.sc.gov.br . [sem data]. |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistematização | Giovanna Poscai (UDESC), 07/10/2017. |
| Atualização | |
| Revisão | Janice Gonçalves (Coordenadora do SPECULA/UDESC), 24/11/2017. |
| Referências | Parecer e decreto de tombamento da A Bica da Carioca e Tanques de Lavação de Roupas, extraído de: http://www.saojose.sc.gov.br |